

**Kesselgesetz; Marktüberwachung;  
Zerknall eines Druckbehälters des  
Herstellers Türksa Makina Ve Yedek  
Parca San. Tic. A.S.;**

Name/Durchwahl:  
Fr. Bruckner / 8207  
Geschäftszahl:  
BMWfJ-93.571/0001-I/13/2010

Antwortschreiben bitte unter Anführung  
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse  
post@bmwfj.gv.at richten.

**Info, RS 58**

An

Herrn Landeshauptmann vom Burgenland

Herrn Landeshauptmann von Kärnten

Herrn Landeshauptmann von Niederösterreich

Herrn Landeshauptmann von Oberösterreich

Frau Landeshauptfrau von Salzburg

Herrn Landeshauptmann von Steiermark

Herrn Landeshauptmann von Tirol

Herrn Landeshauptmann von Vorarlberg

Herrn Landeshauptmann von Wien



Dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend als Marktüberwachungsbehörde wurde über einen von der ÖBB Postbus GmbH betriebenen Druckbehälter, der am 29.5.2008 während des Betriebes explodierte, von der zuständigen Behörde berichtet. Der Druckbehälter war in einer LKW-Reifen-Sicherheits-Befüllstation eingebaut, die von der Fa. AHCON Wheel Service Equipment, Dänemark auf den Europäischen Markt gebracht wurde.

Im Rahmen der Untersuchung des zerknallten Behälters durch eine Kesselprüfstelle wurden 9 weitere baugleiche Druckbehälter (2 davon einer neuen Charge) des Herstellers Türksa Makina Ve Yedek Parca San. Tic. A.S., Türkei überprüft.

Behälterdaten:

Fa. Nr.	B01307
Reg. Nr.	1220201079046001
Fassungsvermögen:	50 Liter
Druckauslegung:	15 bar

Nr.	2995
Batch	1207971
Fassungsvermögen:	50 Liter
Druckauslegung:	12 bar

Die Prüfung ergab, dass sämtliche Behälter erhebliche Schweißnahtfehler aufweisen und somit im Zusammenhang mit der betrieblichen Beanspruchung (zyklische, stoßartige Belastung) als äußerst kritisch einzustufen sind.

Auf Grund dieser Tatsache hat der Inverkehrbringer dafür Sorge getragen, dass alle 18 bei der ÖBB Postbus GmbH betriebenen Aluminiumbehälter o.a. Typen durch neue ersetzt werden. Somit ist die Betriebssicherheit der Anlage wieder gewährleistet.

Dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend liegen keine Informationen vor, dass weitere Behälter dieser Typen in Verwendung stehen.

Frau Landeshauptfrau und die Herrn Landeshauptmänner werden ersucht, Ihre im dortigen Wirkungsbereich für Marktüberwachung im Rahmen der Vollziehung des Kesselgesetzes befassten Behörden zu informieren.

Bilder der Befüllstation und Typenschilder

Mit freundlichen Grüßen  
Wien, am 19.02.2010  
Für den Bundesminister:  
Herbert Preglau

*Elektronisch gefertigt.*